



ausführliche Befund-/Stellenliste

SingularArch

Haag a.d.A.-Untermarchenbach, FS: Schürfen St. Stephanus, G-2009 M-20

Bef/St-Nr: 0

Kategorie: **Gesamtgrabung** übergeordnet: Ebene: **1** Fertig

Ansprache: **Kirche Untermarchen** Typ: Datierung:

Parzelle(n): **Flur-Nr. 308**

Fazit: **Sondagemaßnahme in und an der Kirche St. Stephanus in Untermarchenbach. Der Bodenaufbau soll untersucht werden. Derzeit laufen die Erneuerungsarbeiten am Dach. Daher ist die Kirche momentan eingerüstet.
Im kommenden Frühjahr werden die Sanierungsarbeiten am Fundament beginnen: Trockenlegung, da die Kirche im Inneren Schimmelbefall etc. aufweist.**

Koord.: x von: y von: x bis: y bis:
Länge (NS): Breite (WO): Niv max: Niv min:
verfaßt von: **SB** Datum: **10.10.2009**

Digital

Pos.	Film/Foto	Verbleib	Hauptmotiv	Objektart/-detail	Tafel	Blickr.	Brennw.	Bearb.	Datum	Fehlsch.
	1/4	<input type="checkbox"/>		Bautafel	<input type="checkbox"/>			SB	10.10.2009	<input type="checkbox"/>
	1/7	<input checked="" type="checkbox"/>		Arbeitsfoto Mittagspause	<input type="checkbox"/>	N		SB	10.10.2009	<input type="checkbox"/>
	1/12	<input checked="" type="checkbox"/>		Innenraum der Kirche	<input type="checkbox"/>	ONO		SB	10.10.2009	<input type="checkbox"/>
	1/16	<input checked="" type="checkbox"/>		Kirche Außenansicht	<input type="checkbox"/>	NO		SB	10.10.2009	<input type="checkbox"/>
	1/17	<input checked="" type="checkbox"/>		Karner	<input type="checkbox"/>	NNW		SB	11.10.2009	<input type="checkbox"/>
	1/18	<input checked="" type="checkbox"/>		Graffitis am Eingang	<input type="checkbox"/>	ONO		SB	11.10.2009	<input type="checkbox"/>
	1/19	<input checked="" type="checkbox"/>		Graffitis am Eingang	<input type="checkbox"/>	WSW		SB	11.10.2009	<input type="checkbox"/>

Dia

Pos.	Film/Foto	Verbleib	Hauptmotiv	Objektart/-detail	Tafel	Blickr.	Brennw.	Bearb.	Datum	Fehlsch.
	1/10	<input checked="" type="checkbox"/>		Innenraum der Kirche	<input type="checkbox"/>	ONO		SB	10.10.2009	<input type="checkbox"/>

Handzeichnungen auf dem Zeichenblatt:

ZB-Nr	Pos.	M. 1:	Profil/-detail	Planum/-N	Bemerkung	Datum	Zeichner
1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Lageskizze der Schnitte 1, 2	10.10.2009	SB

Bef/St-Nr: 1Kategorie: **Sondageschnitt** übergeordnet: **0** Ebene: **2** Fertig Ansprache: **Sondageschnitt** Typ: Datierung:Parzelle(n): **Flur-Nr. 308**Fazit: **Sondageschnitt an der nordnordwestlichen Langhauswand.****Zeichnerisch dokumentiert wird lediglich Profil BC. Profil AB wird nur fotografiert.****Lage Profil BC: 5,38 m ostnordöstlich der Äußeren Kirchenecke. Höhenanschluss: Höhenfestpunkt an der WSW-Seite, nördlich des Turmes: Profilloberkante 72,5 cm unter amtlichem Höhenfestpunkt.****Profil AB: Unter der um 2000 neu verputzten Langhauswand konnten etliche Ziegellagen festgestellt werden. Auffällig ist, dass die oberen Lagen (Bef. 21) stufenartig nach hinten zurückversetzt sind. Das Ziegelfundament Bef. 20 scheint trocken in Lehm gesetzt zu sein, sofern nicht der Mörtel im Laufe der Zeit ausgewaschen wurde.****Profil BC: unter einem um 2000 neu gelegten Ziegelpflaster (Bef. 3-5) um die Kirche ist ein teilweise ein älteres Ziegelpflaster (Bef. 6) erhalten. Es liegt auf dem Bauschuttgemisch Bef. 7. Darunter folgt der umgelagerte Lehm mit merklichem Anteil an Ziegelbruch. Die unterste Verfüllung der Fundamentgrube (Bef. 19) weist nur sehr wenig Ziegelbruch und HK auf. Sie vertieft sich zum Fundament hin deutlich und ist nur schwach gegen den vermutlich anstehenden Lehm (Bef. 22) absetzbar.****Vorläufige Interpretation: Das Fundament der Kirche könnte aus trocken in Lehm gesetzten Ziegeln bestehen (Befund 20). Evtl. ist Bef. 20 auch nur dem eigentlichen Fundament vorgeblendet und das eigentliche Fundament befindet sich dahinter. Schicht 19 ist als Baugrube für das Kirchenfundament zu deuten. Schicht 18 könnte evtl. im Zusammenhang mit Umbaumaßnahmen an der Kirche stehen.**

Koord.: x von: y von: x bis: y bis:
 Länge (NS): Breite (WO): Niv max: Niv min:
 verfaßt von: **SB** Datum: **10.10.2009**

Digital

Pos.	Film/Foto	Verbleib	Hauptmotiv	Objektart/-detail	Tafel	Blickr.	Brennw.	Bearb.	Datum	Fehlsch.
	1/1	<input checked="" type="checkbox"/>	Planum 0	Urzustand	<input checked="" type="checkbox"/>	SSO		SB	10.10.2009	<input type="checkbox"/>
	1/13	<input checked="" type="checkbox"/>	Profil AB	mit Messlatte	<input type="checkbox"/>	SSO		SB	10.10.2009	<input type="checkbox"/>
	1/14	<input checked="" type="checkbox"/>	Profil BC	mit Messlatte	<input checked="" type="checkbox"/>	WSW		SB	10.10.2009	<input type="checkbox"/>
	1/15	<input checked="" type="checkbox"/>	Profil ABC		<input checked="" type="checkbox"/>	SSW		SB	10.10.2009	<input type="checkbox"/>

Dia

Pos.	Film/Foto	Verbleib	Hauptmotiv	Objektart/-detail	Tafel	Blickr.	Brennw.	Bearb.	Datum	Fehlsch.
	1/1	<input checked="" type="checkbox"/>	Planum 0	Urzustand	<input checked="" type="checkbox"/>	SSO		SB	10.10.2009	<input type="checkbox"/>
				Bemerkung: irrtümlich Bef. 2 auf Tafel						
	1/11	<input checked="" type="checkbox"/>	Profil AB	mit Messlatte	<input type="checkbox"/>	SSO		SB	10.10.2009	<input type="checkbox"/>
	1/12	<input checked="" type="checkbox"/>	Profil BC	mit Messlatte	<input checked="" type="checkbox"/>	WSW		SB	10.10.2009	<input type="checkbox"/>
	1/13	<input checked="" type="checkbox"/>	Profil ABC		<input checked="" type="checkbox"/>	SSW		SB	10.10.2009	<input type="checkbox"/>

Handzeichnungen auf dem Zeichenblatt:

ZB-Nr	Pos.	M. 1:	Profil/-detail	Planum/-N	Bemerkung	Datum	Zeichner
1		20	<input checked="" type="checkbox"/> BV	<input type="checkbox"/>		10.10.2009	SB

Bef/St-Nr: 2Kategorie: **Sondageschnitt** übergeordnet: **0** Ebene: **2** Fertig Ansprache: **Sondageschnitt** Typ: Datierung: **um 2000**Parzelle(n): **Flur-Nr. 308**Fazit: **Sondageschnitt innen an der ONO-Wand des Chores, bis 64 cm unter den Fußboden.**

Profil AB: Die verschiedenen Schichten setzten sich klar gegeneinander ab. Unter dem heutigen Fußboden aus in Mörtel (Bef. 9) gesetzten Kalkplatten (Bef. 8) folgt zunächst sandiger Kies (Bef. 10). Darunter steht ein lockeres Bauschuttgemisch an (Bef. 11). Es liegt auf einer Schicht sandigen Kieses (Bef. 12). Darunter folgt ein humoser Horizont (Bef. 14). An die Chorwand sind einlagig die Ziegel Bef. 13 gesetzt.

Vorläufige Interpretation: Im Zuge der barocken Umgestaltung der Kirche wurde das Fußbodenniveau im Chor um 40 cm angehoben. Als Auffüllmaterial wurde Bauschutt (Bef. 11) verwendet. Auf der an die Mauer gesetzte Ziegelreihe Bef. 13 lag der nicht mehr vorhandene, ältere (gotische?) Fußboden auf. Schicht 14 ist als humoser Bauhorizont zu deuten.

Koord.: x von: y von: x bis: y bis:
 Länge (NS): Breite (WO): Niv max: Niv min:
 verfaßt von: **SB** Datum: **10.10.2009**

Digital

Pos.	Film/Foto	Verbleib	Hauptmotiv	Objektart/-detail	Tafel	Blickr.	Brennw.	Bearb.	Datum	Fehlsch.
	1/2	<input checked="" type="checkbox"/>	Planum 0	Urzustand	<input checked="" type="checkbox"/>	NO		SB	10.10.2009	<input type="checkbox"/>
	1/10	<input checked="" type="checkbox"/>	Profil AB		<input checked="" type="checkbox"/>	NNW		SB	10.10.2009	<input type="checkbox"/>
	1/11	<input checked="" type="checkbox"/>	Arbeitsfoto	Endzustand	<input type="checkbox"/>	O		SB	10.10.2009	<input type="checkbox"/>

Dia

Pos.	Film/Foto	Verbleib	Hauptmotiv	Objektart/-detail	Tafel	Blickr.	Brennw.	Bearb.	Datum	Fehlsch.
	1/2	<input checked="" type="checkbox"/>	Planum 0	Urzustand	<input checked="" type="checkbox"/>	NO		SB	10.10.2009	<input type="checkbox"/>
				Bemerkung: irrtümlich Bef. 1 auf Tafel						
	1/8	<input checked="" type="checkbox"/>	Profil AB		<input checked="" type="checkbox"/>	NNW		SB	10.10.2009	<input type="checkbox"/>
	1/9	<input checked="" type="checkbox"/>	Arbeitsfoto	Endzustand	<input type="checkbox"/>	O		SB	10.10.2009	<input type="checkbox"/>

Handzeichnungen auf dem Zeichenblatt:

ZB-Nr	Pos.	M. 1:	Profil/-detail	Planum/-N	Bemerkung	Datum	Zeichner
2		20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lageskizze Schnitt 2	10.10.2009	SB
2		10	<input checked="" type="checkbox"/>	AB		10.10.2009	SB

Bef/St-Nr: 3

Kategorie: **Befund** übergeordnet: **1** Ebene: **3** Fertig
Ansprache: **Pflaster** Typ: Datierung: **um 2000**
Parzelle(n): **Flur-Nr. 308**
Fazit: **Heutige Backsteinpflasterung aus Industrieklinkern um die Kirche aus der Zeit um 2000.
Ziegelformat: 28,5x14x6,8 cm**

Koord.: x von: y von: x bis: y bis:
Länge (NS): Breite (WO): Niv max: Niv min:
verfaßt von: **SB** Datum: **10.10.2009**

Bef/St-Nr: 4

Kategorie: **Befund** übergeordnet: **1** Ebene: **3** Fertig
Ansprache: **Schicht** Typ: Datierung: **um 2000**
Parzelle(n): **Flur-Nr. 308**
Fazit: **Quarzsplit unter Bef. 3; ca. 4 cm.**
Koord.: x von: y von: x bis: y bis:
Länge (NS): Breite (WO): Niv max: Niv min:
verfaßt von: **SB** Datum: **10.10.2009**

Bef/St-Nr: 5

Kategorie: **Befund** übergeordnet: **1** Ebene: **3** Fertig
Ansprache: **Schicht** Typ: Datierung: **um 2000**
Parzelle(n): **Flur-Nr. 308**
Fazit: **Sand-Kies-Bauschuttgemisch unter Bef. 4; beige, sandig-kiesig mit Ziegelbruch etc.; ca. 10-12 cm mächtig.**
Koord.: x von: y von: x bis: y bis:
Länge (NS): Breite (WO): Niv max: Niv min:
verfaßt von: **SB** Datum: **10.10.2009**

Bef/St-Nr: 6

Kategorie: **Befund** übergeordnet: **1** Ebene: **3** Fertig

Ansprache: **Pflaster** Typ: Datierung: **vor 2000**

Parzelle(n): **Flur-Nr. 308**

Fazit: **Backsteinpflasterung um die Kirche bis um 2000 (Herr Hobmeier hat erzählt, dass man die alte Pflasterung einfach überdeckt hat). Ziegelformat: 28,5x14x5,4 cm; erst gut 50 cm nördlich des Langhauses erhalten.**

Koord.: x von: y von: x bis: y bis:
Länge (NS): Breite (WO): Niv max: Niv min:
verfaßt von: **SB** Datum: **10.10.2009**

Digital

Pos.	Film/Foto	Verbleib	Hauptmotiv	Objektart/-detail	Tafel	Blickr.	Brennw.	Bearb.	Datum	Fehlsch.
	1/3	<input checked="" type="checkbox"/>	Planum 1		<input checked="" type="checkbox"/>	SSO		SB	10.10.2009	<input type="checkbox"/>

Dia

Pos.	Film/Foto	Verbleib	Hauptmotiv	Objektart/-detail	Tafel	Blickr.	Brennw.	Bearb.	Datum	Fehlsch.
	1/3	<input checked="" type="checkbox"/>	Planum 1		<input checked="" type="checkbox"/>	SSO		SB	10.10.2009	<input type="checkbox"/>

Bemerkung: irrtümlich Planum 0 auf Tafel

Bef/St-Nr: 7

Kategorie: **Befund** übergeordnet: **1** Ebene: **3** Fertig

Ansprache: **Schicht** Typ: Datierung: **um 2000**

Parzelle(n): **Flur-Nr. 308**

Fazit: **Planum 1: Sand-Humus-Kies-Bauschuttgemisch an der Langhausmauer; unter Bef. 5; dunkelbraun, sandig-humos-kiesig mit viel Ziegelbruch etc.; liegt zwischen Bef. 6 und Langhausmauer (50 cm breit). Bei Anlage des Profils zeigte sich, dass die Schicht bis 50 cm mächtig war und Bef. 6 auf dieser Schicht aufliegt.**

Koord.: x von: y von: x bis: y bis:
Länge (NS): Breite (WO): Niv max: Niv min:
verfaßt von: **SB** Datum: **10.10.2009**

Digital

Pos.	Film/Foto	Verbleib	Hauptmotiv	Objektart/-detail	Tafel	Blickr.	Brennw.	Bearb.	Datum	Fehlsch.
	1/3	<input type="checkbox"/>	Planum 1		<input type="checkbox"/>	SSO		SB	10.10.2009	<input type="checkbox"/>

Dia

Pos.	Film/Foto	Verbleib	Hauptmotiv	Objektart/-detail	Tafel	Blickr.	Brennw.	Bearb.	Datum	Fehlsch.
	1/3	<input type="checkbox"/>	Planum 1		<input type="checkbox"/>	SSO		SB	10.10.2009	<input type="checkbox"/>

Bemerkung: irrtümlich Planum 0 auf Tafel

Bef/St-Nr: 8

Kategorie: **Befund** übergeordnet: **2** Ebene: **3** Fertig

Ansprache: **Pflaster** Typ: Datierung: **bis 2009**

Parzelle(n): **Flur-Nr. 308**

Fazit: **Heutige Bodenbelag des Chors aus Solnhofner Platten (Karomuster). Quadratische Platten: 33 x 33 x 2,2 cm.
Rhombische: 53 x 20 x 2,2 cm.**

Koord.: x von: y von: x bis: y bis:

Länge (NS): Breite (WO): Niv max: Niv min:

verfaßt von: **SB** Datum: **10.10.2009**

Bef/St-Nr: 9

Kategorie: **Befund** übergeordnet: **2** Ebene: **3** Fertig
Ansprache: **Schicht** Typ: Datierung: **bis 2009**
Parzelle(n): **Flur-Nr. 308**
Fazit: **Hellgrauer Setzmörtel unter Bef. 8; ca. 3 cm.**
Koord.: x von: y von: x bis: y bis:
Länge (NS): Breite (WO): Niv max: Niv min:
verfaßt von: **SB** Datum: **10.10.2009**

Bef/St-Nr: 10

Kategorie: **Befund** übergeordnet: **2** Ebene: **3** Fertig

Ansprache: **Schicht** Typ: Datierung: **barock?**

Parzelle(n): **Flur-Nr. 308**

Fazit: **Planum 1: Dunkelbeiger, sandiger Kies unter Bef. 9.**
Weiteres Abtiefen: Schicht 10 ist 15 cm stark.

Koord.: x von: y von: x bis: y bis:
Länge (NS): Breite (WO): Niv max: Niv min:
verfaßt von: **SB** Datum: **10.10.2009**

Digital

Pos.	Film/Foto	Verbleib	Hauptmotiv	Objektart/-detail	Tafel	Blickr.	Brennw.	Bearb.	Datum	Fehlsch.
	1/5	<input checked="" type="checkbox"/>	Planum 2		<input checked="" type="checkbox"/>	NO		SB	10.10.2009	<input type="checkbox"/>

Dia

Pos.	Film/Foto	Verbleib	Hauptmotiv	Objektart/-detail	Tafel	Blickr.	Brennw.	Bearb.	Datum	Fehlsch.
	1/4	<input checked="" type="checkbox"/>	Planum 2		<input checked="" type="checkbox"/>	NO		SB	10.10.2009	<input type="checkbox"/>

Bef/St-Nr: 11

Kategorie: **Befund** übergeordnet: **2** Ebene: **3** Fertig

Ansprache: **Schicht** Typ: Datierung: **barock?**

Parzelle(n): **Flur-Nr. 308**

Fazit: **Planum 1: rötlichbrauner, sandiger Bauschutt; Hauptbestandteil Ziegelbruch bis 10 cm; etliche weiß gekalkte Putzreste. Liegt unter Schicht 10. Unterkante liegt großteils auf Fundamentvorsprung Bef. 13 (im Norden etwas darüber). Sehr locker, instabil gepackt (rutscht bei Profilanlage nach).**

Koord.: x von: y von: x bis: y bis:
Länge (NS): Breite (WO): Niv max: Niv min:
verfaßt von: **SB** Datum: **10.10.2009**

Funde

FZ-Nr.	Pos.	Datierung	Funde	Anzahl	Material	Datum	Bearb.	Bemerkung
1		Spätmittelalter	Putzreste; teilweise mit Bemalung		Putz	10.10.2009	SB	
			Kontext: Anlage Planum 3					Flur-Nr: 308

Bef/St-Nr: 12

Kategorie: **Befund** übergeordnet: **2** Ebene: **3** Fertig

Ansprache: **Schicht** Typ: Datierung: **barock?**

Parzelle(n): **Flur-Nr. 308**

Fazit: **Planum 2: Dunkelbeiger, leicht kiesiger Sand (Kiesel selten größer als 2 cm. Liegt unter Schicht 11. Oberkante bündig mit Fundamentvorsprung Bef. 13 (42 cm unter Chorfußboden). Weiteres Abtiefen: ca. 10 cm stark.**

Koord.: x von: y von: x bis: y bis:
Länge (NS): Breite (WO): Niv max: Niv min:
verfaßt von: **SB** Datum: **10.10.2009**

Digital

Pos.	Film/Foto	Verbleib	Hauptmotiv	Objektart/-detail	Tafel	Blickr.	Brennw.	Bearb.	Datum	Fehlsch.
	1/6	<input checked="" type="checkbox"/>	Planum 2		<input checked="" type="checkbox"/>	NO		SB	10.10.2009	<input type="checkbox"/>

Dia

Pos.	Film/Foto	Verbleib	Hauptmotiv	Objektart/-detail	Tafel	Blickr.	Brennw.	Bearb.	Datum	Fehlsch.
	1/5	<input checked="" type="checkbox"/>	Planum 2		<input checked="" type="checkbox"/>	NO		SB	10.10.2009	<input type="checkbox"/>

Bef/St-Nr: 13

Kategorie: **Befund** übergeordnet: **2** Ebene: **3** Fertig

Ansprache: **Fundamentvorsprung** Typ: Datierung: **gotisch?**

Parzelle(n): **Flur-Nr. 308**

Fazit: **Planum 2: Fundamentvorsprung 42 cm unter Chorfußboden; springt 6,5 cm vor. Meist Bündig mit Unterkante Schicht 11, Oberkante Schicht 12 (Im Norden liegt Unterkante Schicht 11 höher). Über dem Vorsprung ist der Mauerverputz 3 cm hoch unterbrochen (Für ehemaligen Fußboden?). Beim weiteren Abtiefen zeigte sich, dass es sich lediglich um eine an das Mauerwerk gesetzte Ziegelreihe handelt (Maße 15 x 6 x 5 cm); Die Ziegel weisen Mörtelanhaftungen auf.**

Koord.: x von: y von: x bis: y bis:
 Länge (NS): Breite (WO): Niv max: Niv min:
 verfaßt von: **SB** Datum: **10.10.2009**

Digital

Pos.	Film/Foto	Verbleib	Hauptmotiv	Objektart/-detail	Tafel	Blickr.	Brennw.	Bearb.	Datum	Fehlsch.
	1/6	<input checked="" type="checkbox"/>	Planum 2		<input type="checkbox"/>	NO		SB	10.10.2009	<input type="checkbox"/>
	1/8	<input type="checkbox"/>	Planum 3		<input type="checkbox"/>	ONO		SB	10.10.2009	<input type="checkbox"/>
	1/9	<input checked="" type="checkbox"/>	Planum		<input type="checkbox"/>	ONO		SB	10.10.2009	<input type="checkbox"/>

Dia

Pos.	Film/Foto	Verbleib	Hauptmotiv	Objektart/-detail	Tafel	Blickr.	Brennw.	Bearb.	Datum	Fehlsch.
	1/5	<input type="checkbox"/>	Planum 2		<input type="checkbox"/>	NO		SB	10.10.2009	<input type="checkbox"/>
	1/7	<input checked="" type="checkbox"/>	Planum		<input type="checkbox"/>	ONO		SB	10.10.2009	<input type="checkbox"/>
	1/6	<input checked="" type="checkbox"/>	Planum 3		<input type="checkbox"/>			SB	10.10.2009	<input type="checkbox"/>

Bef/St-Nr: 14

Kategorie: **Befund** übergeordnet: **2** Ebene: **3** Fertig

Ansprache: **Schicht** Typ: Datierung: **gotisch?**

Parzelle(n): **Flur-Nr. 308**

Fazit: **Planum 3: Sehr dunkelbrauner Humushorizont mit sehr vereinzelt Ziegelbruch, Steinchen; vereinzelt weißliche Kalkeinlagerungen (Bänder): vgl. Profilzeichnung. Liegt unter Schicht 12.**

Koord.: x von: y von: x bis: y bis:
 Länge (NS): Breite (WO): Niv max: Niv min:
 verfaßt von: **SB** Datum: **10.10.2009**

Funde

FZ-Nr.	Pos.	Datierung	Funde	Anzahl	Material	Datum	Bearb.	Bemerkung
2		Spätmittelalter	Bodenscherben eines Topfes mit Wandungsansatz (Grauware). Anpassend; alter Bruch	3	Keramik	10.10.2009	SB	
Kontext: Anlage Planum 4						Flur-Nr: 308		

Digital

Pos.	Film/Foto	Verbleib	Hauptmotiv	Objektart/-detail	Tafel	Blickr.	Brennw.	Bearb.	Datum	Fehlsch.
	1/8	<input checked="" type="checkbox"/>	Planum 3		<input checked="" type="checkbox"/>	ONO		SB	10.10.2009	<input type="checkbox"/>
	1/9	<input checked="" type="checkbox"/>	Planum 4		<input checked="" type="checkbox"/>	ONO		SB	10.10.2009	<input type="checkbox"/>

Dia

Pos.	Film/Foto	Verbleib	Hauptmotiv	Objektart/-detail	Tafel	Blickr.	Brennw.	Bearb.	Datum	Fehlsch.
	1/7	<input checked="" type="checkbox"/>	Planum 4		<input checked="" type="checkbox"/>	ONO		SB	10.10.2009	<input type="checkbox"/>
	1/6	<input checked="" type="checkbox"/>	Planum 3		<input checked="" type="checkbox"/>			SB	10.10.2009	<input type="checkbox"/>

Bef/St-Nr: 15

Kategorie: **Befund** übergeordnet: **2** Ebene: **3** Fertig

Ansprache: **Verputz** Typ: Datierung: **gotisch?**

Parzelle(n): **Flur-Nr. 308**

Fazit: **rötlicher Verputz an der Chorwand unter heutigem Fußboden. Rötlich verfärbt (evtl. durch Bauschutt Schicht 11). Endet 3-4 cm über Befund 13 (wegen ehemals ans Mauerwerk stoßendem, älterem Fußbodenbelag). 30 cm unter dem heutigen Bodenniveau ist eine leichte horizontale Leiste im Putz erkennbar (etwas unregelmäßiger Verlauf; evtl. nur Unregelmäßigkeit vom Verputzen).**

Koord.: x von: y von: x bis: y bis:

Länge (NS): Breite (WO): Niv max: Niv min:

verfaßt von: **SB** Datum: **10.10.2009**

Bef/St-Nr: 16

Kategorie: **Befund** übergeordnet: **2** Ebene: **3** Fertig
Ansprache: **Fundament** Typ: Datierung: **gotisch?**
Parzelle(n): **Flur-Nr. 308**
Fazit: **Ziegelfundament; ab ca. 3 cm über Bef. 13 unverputzt. Ziegelformat nicht erkennbar.**
Koord.: x von: y von: x bis: y bis:
Länge (NS): Breite (WO): Niv max: Niv min:
verfaßt von: **SB** Datum: **10.10.2009**

Bef/St-Nr: 17

Kategorie: **Befund** übergeordnet: **2** Ebene: **3** Fertig
Ansprache: **Verputz** Typ: Datierung: **bis 2009**
Parzelle(n): **Flur-Nr. 308**
Fazit: **Weißer Kalkanstrich auf Bef. 15 (und evtl. zwischenliegenden Schichten) im Aufgehenden.**
Koord.: x von: y von: x bis: y bis:
Länge (NS): Breite (WO): Niv max: Niv min:
verfaßt von: **SB** Datum: **10.10.2009**

Bef/St-Nr: 18

Kategorie: **Befund** übergeordnet: **1** Ebene: **3** Fertig
Ansprache: **Schicht** Typ: Datierung: **gotisch oder barock?**
Parzelle(n): **Flur-Nr. 308**
Fazit: **Hellbeiger, umgelagerter Lehm mit einigen Steinchen; an der Langhauswand mit viel Ziegelbruch.
Liegt unter Schicht 7.**
Koord.: x von: y von: x bis: y bis:
Länge (NS): Breite (WO): Niv max: Niv min:
verfaßt von: **SB** Datum: **10.10.2009**

Bef/St-Nr: 19

Kategorie: **Befund** übergeordnet: **1** Ebene: **3** Fertig
Ansprache: **Schicht** Typ: Datierung: **gotisch?**
Parzelle(n): **Flur-Nr. 308**
Fazit: **Braungrauer Lehm; sehr vereinzelt HK-Partikel, und sehr vereinzelt kleinste Ziegelbröckchen.
Liegt unter Schicht 18. Reicht ca. bis zur Unterkante von Bef. 20.**
Koord.: x von: y von: x bis: y bis:
Länge (NS): Breite (WO): Niv max: Niv min:
verfaßt von: **SB** Datum: **10.10.2009**

Bef/St-Nr: 20

Kategorie: **Befund** übergeordnet: **1** Ebene: **3** Fertig

Ansprache: **Fundament?** Typ: Datierung:

Parzelle(n): **Flur-Nr. 308**

Fazit: **Trocken(?) in Lehm gesetztes, weitgehend lagentreues Ziegelfundament(?) des Langhauses. Teilweise wurde wohl auch Ziegelbruch verwendet. Evtl. ist Bef. 20 dem eigentlichen Fundament nur vorgeblendet.**

Koord.: x von: y von: x bis: y bis:
Länge (NS): Breite (WO): Niv max: Niv min:
verfaßt von: **SB** Datum: **10.10.2009**

Bef/St-Nr: 21

Kategorie: **Befund** übergeordnet: **1** Ebene: **3** Fertig
Ansprache: **Fundament?** Typ: Datierung:
Parzelle(n): **Flur-Nr. 308**
Fazit: **Lagentreues Ziegelfundament des Langhauses. Auffällig ist, dass die obersten Lagen stufenartig bis unter die Langhauswand zurückversetzt sind.**
Koord.: x von: y von: x bis: y bis:
Länge (NS): Breite (WO): Niv max: Niv min:
verfaßt von: **SB** Datum: **10.10.2009**

Bef/St-Nr: 22

Kategorie: **Befund** übergeordnet: **1** Ebene: **3** Fertig
Ansprache: **Geologie** Typ: Datierung:
Parzelle(n): **Flur-Nr. 308**
Fazit: **beiger, anstehender Lehm. Keine anthropogenen Einflüsse (HK, Ziegel) erkennbar.
Liegt unter Schicht 19. Abgrenzung gegen Schicht 19 recht undeutlich.**
Koord.: x von: y von: x bis: y bis:
Länge (NS): Breite (WO): Niv max: Niv min:
verfaßt von: **SB** Datum: **10.10.2009**